


Сверла со сменными пластинами

Тип WDX

■ Многоцелевое применение

● Применение для обрабатывающих центров




Рекомендуется уменьшить подачу до 70%

● Профиль дна отверстия

	Диаметр сверла	t (мм)
	13,0 - 18,0	0,4
	18,5 - 28,5	0,6
	29,0 - 36,0	0,8
	37,0 - 55,0	1,2


■ Рекомендуемый объем СОЖ



Необходимо подавать рекомендуемый объем СОЖ для обеспечения хорошего удаления стружки. Данная диаграмма показывает рекомендуемый объем СОЖ для каждого сверла.



■ Рекомендуемая мощность



Обраб. материал: Сталь 50
Корпус: WDX200D3S25
Пластина: WDXT063006G
Скорость резания : $v_c = 180$ м/мин